



## 安全のための自主回収のお知らせ

HP、HP Pavilion、HP Compaq、およびCompaq Presario ノートブックコンピュータ用バッテリー

**HPでは、すべてのノートブック PC のモデルとバッテリーを再確認するようお客様に強くお勧めします**

HP では、2007 年 7 月～2008 年 7 月の間に販売されたノートブック PC に組み込まれて出荷された特定のバッテリーパックについて世界規模の自主回収プログラムを拡張して実施しております。このバッテリーは過熱状態になる可能性があり、火災や火傷などお客様への危険につながる恐れがあります。回収対象となるバッテリーパックは、下記モデルシリーズのうち特定のノートブック PC に組み込まれて販売されたものです：

HP Pavilion			Compaq Presario			HP	HP Compaq	
dv2000	dv6500	dv9700	A900	V3000	V6000	G6000	6510b	6710s
dv2500	dv6700	dx6000	C700	V3500	V6500	G7000	6515b	6715b
dv2700	dv9000	dx6500	F500	V3700	V6700		6520s	6715s
dv6000	dv9500	dx6700	F700				6710b	6720s



### 次の指示に従ってください。

1. バッテリーパックのご使用を直ちに中止してください。
2. お使いのバッテリーパックがこのプログラムの対象であるかを確認するには、HP 製ノートブック PC バッテリー パック自主回収プログラムのウェブサイト参照頂くか、下記電話番号までご連絡ください

<http://bpr.hpordercenter.com/hbpr/jp-ja/>  
**電話番号 0120-589455**

<http://www.hp.com/support/BatteryReplacement> (アメリカおよびカナダ専用)。

3. 米国およびカナダのお客様については、上記 HP 製ノートブック PC バッテリー リコールのウェブサイト参照するか、[http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact\\_us.html](http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html) を参照して該当する国の電話番号までご連絡ください。

**注記：**ワールドワイドサポートについては、ワールドワイドリンクを選択してから国/言語を選択し、「購入後の技術サポート」をクリックしてください。